**Bid Alert**

Wydanie nr **09/11/2020** z dnia 9 listopada 2020 roku, ISSN 2392-215X

# Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż
Typ transakcji: samochody osobowe

## Szczegóły

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**
**Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu**

**ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań**

ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

1. **Przedmiot sprzedaży:**

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO416EJ | VW CRAFTER | 2007 | 23.100 |

**Wymagane wadium: 1 155,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 150 165 km

Rodzaj nadwozia: Furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4drzwiowy 2+4 osoby

Kolor lakieru: żółty

Pojemność silnika: 2498 ccm

Moc silnia: 80 kW

Ilość miejsc: 6

Badanie techniczne: 10.04.2021r

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Korozja następujących elementów: słupek „B” lewy, ściana boczna lewa i prawa, błotnik PP, drzwi dwuskrzydłowe tylne, wytarty próg P i L w części przedniej, prawy bok po wcześniejszej naprawie blacharsko-lakierniczej;
- Tapicerka silnie zabrudzona,

- Kierownica uszkodzona,
- Uszkodzony mieszek dźwigni zmiany biegów,
- Wkład lusterka zewnętrznego L do wymiany,
- Uszkodzone światło odblaskowe TL,
- Wyciek oleju silnikowego w okolicy pokrywy zaworowej i zaworu EGR,
- Niesprawne wspomaganie układu kierowniczego,
- Opony uszkodzone mechanicznie – do wymiany;

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO680LW | FIAT PANDA | 2009 | 6.500 |

**Wymagane wadium: 325,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 119 349 km

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1108 ccm

Moc silnia: 40 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drzwi PP wgniecione,
- Błotnik TP wgnieciony,
- Zderzak przedni i tylny uszkodzony,
- Kierownica wytarta,
- Silnik zatarty – do naprawy lub wymiany.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO6N739 | FIAT DOBLO CARGO | 2015 | 22.700 |

**Wymagane wadium: 1 135,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 79 236 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 2 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1368 ccm

Moc silnia: 70 kW

Ilość miejsc: 2

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Liczne drobne zarysowania powłoki lakierniczej,
- Pozostałości kleju po okleinie reklamowej,
- Wnętrze kabiny silnie zabrudzone,
- Tapicerka foteli uszkodzona,
- Niesprawny silnik,
- Brak komputera sterującego,
- Skrzynia biegów uszkodzona,
- Ogumienie całkowicie zużyte,
- Brak akumulatora.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO110SX | SKODA YETI | 2011 | 18.800 |

**Wymagane wadium: 940,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 225 971km

Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowe

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1390 ccm

Moc silnia: 90 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Korozja w dolnej części drzwi PP i PL,
- Drobne eksploatacyjne zarysowania powłoki lakierniczej,
- Kierownica wytarta,
- Zużyte łożyska alternatora,
- Rolka napinająca pasek wielorowkowy zużyta,
- Ogumienie w stanie dobrym.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO549LU | VW Transporter T5 | 2009 | 24.900 |

**Wymagane wadium: 1 245,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 184 447 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 30.07.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne rysy eksploatacyjne powłoki lakierniczej,
- Ogniska korozji progu P, drzwi PP i drzwi przesuwnych,
- Zabrudzona tapicerka,
- Uszkodzony uchwyt drzwi PP i PL,
- Uszkodzone światło odblaskowe TL
- Ogumienie zużyte w 50% zdatne do użytku.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO611JW | VW Transporter T5 | 2008 | 22.400 |

**Wymagane wadium: 1 120,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 194.635 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 10.02.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne rysy eksploatacyjne powłoki lakierniczej,
- Ściana boczna L przetarta w okolicy nadkola,
- Ogniska korozji progu P i drzwi tylnych,
- Uszkodzona tapicerka siedzenia pasażera,
- Uszkodzone uchwyty drzwi PP i PL,
- Brak kratki nawiewu tablicy rozdzielczej,
- Uszkodzony zderzak tylny,
- Brak świateł odblaskowych,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO496LR | VW Transporter T5 | 2009 | 24.400 |

**Wymagane wadium: 1 220,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 149 829 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 01.06.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne ogniska korozji próg P, drzwi przesuwne, ściana L,
- Drobne wgniecenie błotnika PP,
- Zabrudzona tapicerka,
- Uszkodzony uchwyt drzwi L i P,
- Uszkodzona tapicerka drzwi tylnych,
- Uszkodzone światło dodatkowe „STOP”,
- Brak światła odblaskowego TP,
- Amortyzatory zużyte,
- Ogumienie sprawne.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO748KH | VW Transporter T5 | 2008 | 25.400 |

**Wymagane wadium: 1 270,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 182 245 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1896 ccm

Moc silnia: 75 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 28.04.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne rysy i wgniecenia eksploatacyjne powłoki lakierniczej: drzwi PL, drzwi PP i ściana boczna L,
- Drzwi przesuwne i próg P z widocznymi śladami korozji,
- Uszkodzone uchwyty drzwi PP i PL,

- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO626LU | VW Transporter T5 | 2009 | 25.200 |

**Wymagane wadium: 1 260,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 180 662 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 20.07.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne ogniska korozji: drzwi PL, błotnik TP, drzwi tylne,
- Próg P uszkodzony w części środkowej,
- Zderzak przedni porysowany, pęknięty,
- Brak kratki prawej zderzaka przedniego,
- Kierunkowskaz PL uszkodzony,
- Uszkodzone światło dodatkowe „STOP”,
- Lusterko zewnętrzne P uszkodzone,
- Uchwyty drzwi PL i PP uszkodzone,
- Pali się kontrolka „Check engine” – silnik pracuje prawidłowo,
- Uszkodzone ogumienie.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO527LR | VW Transporter T5 | 2009 | 24.400 |

**Wymagane wadium: 1 220,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 196 001 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 27.07.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Ogniska korozji drzwi PL, progu L, drzwi przesuwnych, nadkola TL i TP,
- Uszkodzone uchwyty drzwi P i L,
- Tapicerka zabrudzona,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO211XM | VW Transporter T5 | 2008 | 28.500 |

**Wymagane wadium: 1 425,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 118 417 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 6 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1896 ccm

Moc silnia: 75 kW

Ilość miejsc: 6

Badanie techniczne: 20.12.2020

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Ogniska korozji drzwi PP, próg P i wgniecenie w części przedniej,
- Drobne wgniecenie ściany bocznej L,
- Uszkodzone uchwyty drzwi PP i PL,
- Brak światła odblaskowego TL,

- Głośna praca łożyska wałka sprzęgłowego,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | PO651LW | VW Transporter T5 | 2009 | 26.100 |

**Wymagane wadium: 1 305,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne**:

Przebieg: 139 617 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne ogniska korozji drzwi L, próg P,
- Drzwi przesuwne – drobne wgniecenie w części dolnej,
- Uszkodzony fartuch p-błotny PL,
- Uszkodzone uchwyty drzwi przednich,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 13. | GC Trader z siedzibą w Warszawie. ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10 | Copyright © 2012 - 2024 Bid Alert wdrożenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com |